

ソフトウェア不具合のご連絡

PLC プログラミングソフトウェア WindLDR

PLC プログラミングソフトウェア WindLDR において不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。
以下 URL よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。
http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html
不具合の内容についてご不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対象製品

□ WindLDR Ver.5.30 ～ Ver.5.35

製品型番「FC9Y-LP2CDW」

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

対処方法

本不具合は WindLDR Ver.5.36 で修正されます。
バージョンアップファイルは、弊社ホームページで随時公開しております。
弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、WindLDR Ver.5.36 バージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。
<https://www.idec.com/jpia/member/mypage.html>