

ソフトウェア不具合のご案内**FC6A 形温調モジュール**

FC6A 形温調モジュール システムソフトウェアバージョン Ver.1.00 において、不具合が発生することを確認いたしました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- FC6A 形 MICROSmart 温調モジュール システムソフトウェア Ver.1.00
製品形番：FC6A-F2M1、FC6A-F2MR1

上記のシステムソフトウェアは、下記製品に収録されています。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

- SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.60 (WindLDR Ver.8.40)
製品形番：SW1A-W1C

不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016080-3](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

恒久対策

本不具合は WindLDR Ver.8.50 (Automation Organizer Ver.3.70) に収録されている、FC6A 形温調モジュール システムソフトウェアバージョン Ver.1.01 および Ver.1.02 にて修正いたします。

WindLDR Ver.8.50 のインストーラは 4 月 6 日に弊社ホームページで公開いたします。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、WindLDR Ver.8.50 のインストーラをダウンロードしていただき、バージョンアップしてご使用くださいますようお願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>

以上