

年間タイムスイッチ ファンクションブロック (FB) 不具合のご連絡

FL1E形スマートリレー ベースモジュール、テキストディスプレイ

FL1E形スマートリレーベースモジュール、テキストディスプレイにおいて、不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDECメンバサイト」に2010年6月28日に掲載する予定ですので、以下URLよりご確認ください。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容についてご不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対象製品

<ベースモジュール>

FL1E-H12RCA (バージョン2、3、または4)

FL1E-H12RCC (バージョン2、3、または4)

FL1E-H12RCE (バージョン2、3、または4)

<テキストディスプレイ>

FL1E-RD1 (バージョン1、2、または4)

暫定対処

WindLGCを使ってパラメータを設定し、【対象ベースモジュール】にダウンロードしてください。

恒久対処

本不具合はバージョン5で対策させていただきます。

<ベースモジュール>

FL1E-H12RCA (バージョン5)

FL1E-H12RCC (バージョン5)

FL1E-H12RCE (バージョン5)

<テキストディスプレイ>

FL1E-RD1 (バージョン5)