

FC5A 形増設 RS485 通信モジュール 不具合のご連絡

データリンク子局での動作不具合

FC5A 形増設 RS485 通信モジュール（FC5A-SIF4）をデータリンク子局として使用している際、正しく通信できない不具合がありましたので下記のとおりご連絡いたします。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。
以下 URL よりご確認くださいませようお願いいたします。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

なお、不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対象製品

FC5A 形増設 RS485 通信モジュール FC5A-SIF4 （バージョン V200）

代替手段

上記ホームページ掲載の本不具合詳細内容に代替手段もあわせて記載しております。

対 策

本不具合は FC5A-SIF4 （バージョン V201）で修正いたします。