

システムソフトウェアの不具合のご連絡

FC5A 形 CPU モジュール

FC5A 形において、増設シリアル通信モジュールの通信設定をデータリンク子局に設定した場合、通信エラーや時計エラーが発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。以下 URL よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対象製品

FC5A 形 CPU モジュール

形番：FC5A-C24R2、-C24R2C、-D16RK1、-D16RS1、-D32K3、-D32S3
バージョン：Ver.220～Ver224、Ver230

対処方法

本不具合は Ver.231 で修正できます。

弊社ホームページで公開している Automation Organizer Ver.1.51 に付属のシステムアップデート機能により Ver231 へアップデートいただけます。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、Automation Organizer Ver.1.51 バージョンアップファイルをダウンロードしインストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>