

システムソフトウェアの不具合のご連絡

FC5A 形スリムタイプ Web サーバーCPU モジュール

FC5A 形スリムタイプ Web サーバーCPU モジュールにおいて、Modbus TCP クライアント送信機能に不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。以下 URL よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対象製品

対象製品は、FC5A 形スリムタイプ Web サーバーCPU モジュールの以下の機種およびバージョンです。

機種：FC5A-D12S1E、FC5A-D12K1E

バージョン：Ver.100～111

対処方法

本不具合は Ver.113 で修正されます。お手持ちの製品のシステムソフトウェアをご確認いただき、該当している場合は、お手数ですが Ver.113 へのアップデートをお願いします。

アップデートは、弊社ホームページで公開している Automation Organizer Ver.1.65(WindLDR Ver.6.45)に収録されている FC5A システムプログラムダウンロード機能により行えます。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、Automation Organizer Ver.1.65 へバージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用くださいますようお願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>

以上