Technical News

2018 年 2 月 21 日

A-2017084

ソフトウェア仕様変更/不具合修正のご連絡

SW1A 形 Automation Organizer
Web ページエディタ

SW1A 形 Automation Organizer の PLC プログラミングソフトウェア WindLDR に収録されている Web ページエディタにおいて、以下の仕様変更と不具合修正を行いました。
対象のバージョンのソフトウェアをご使用のお客様は、以下に記載している不具合内容、暫定対策、恒久対策をご確認の上、ご対処くださいますようお願いいたします。

対象製品

WindLDR Ver.8.2.0～Ver.8.7.1（SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.2.0～Ver.3.10.1）

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindLDR をご使用の場合、以下の機種で不具合が発生します。

□ FC6A 形 MICROSmart
・FC6A- D16*1CEE ・FC6A- D32*3CEE

□ FC6A-PH1 形 HMI モジュール

仕様変更 / 不具合内容 / 暫定対策

本仕様変更と不具合の詳細内容は、以下 URL よりご確認ください。

A-2017084S

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

恒久対策

上記不具合は、Automation Organizer Ver.3.10.2 に収録される WindLDR Ver.8.7.2 で修正いたします。
不具合修正版のソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで公開中です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

http://www.idec.com/jpja/ao/