

ソフトウェア不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindLDR

WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.5.2（Automation Organizer Ver.3.10～Ver.3.80）において、以下の不具合が発生することを確認いたしました。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- 1) FC6A形 MICROSmart All-in-One CPU モジュール
 - FC6A-C16*1*E システムソフトウェア Ver.1.02 ～ 1.40
 - FC6A-C24*1*E システムソフトウェア Ver.1.02 ～ 1.40
 - FC6A-C40*1*E システムソフトウェア Ver.1.02 ～ 1.40
 - FC6A-C40*1*EJ システムソフトウェア Ver.1.02 ～ 1.40
- 2) SW1A形 Automation Organizer Ver.3.10～Ver.3.80（WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.5.2）に収録されているFC6A形 All-in-One CPU モジュールのシステムソフトウェア（Ver.1.02～1.40）
製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容 / 暫定対策

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

恒久対策

本不具合は WindLDR Ver.8.6.0 以降、または、Automation Organizer Ver.3.90 以降に同梱の WindLDR で修正いたしました。最新のインストーラは、弊社ホームページで公開しております。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、最新のインストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用くださいますようお願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>

システムソフトウェアのバージョン確認手順

お手元の FC6A 形 All-in-One CPU モジュールのシステムソフトウェアのバージョンは、WindLDR の PLC ステータス画面でご確認いただけます。