

ソフトウェア不具合のご連絡

FC6A 形 MICROSmart

FC6A 形 MICROSmart において、以下の不具合が発生することを確認いたしました。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

■ 対象製品

WindLDR Ver.8.6.1～Ver.8.8.0 (SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.9.0～Ver.3.11.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindLDR を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

- FC6A 形 CPU モジュール
FC6A-D16*1CEE、FC6A-D32*3CEE Ver.1.00 ～ 1.10

■ 不具合内容・暫定対策

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

■ 恒久対策

上記不具合は、Automation Organizer Ver.3.12.0に同梱されている下記バージョンのソフトウェアで修正いたします。

- WindLDR Ver.8.9.0
- FC6A 形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア Ver1.20

不具合修正版は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、インストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>

以上