

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

FC6A 形 MICROSmart

FC6A 形 MICROSmart において、ソフトウェアに起因する現象が発生することを確認いたしました。お客様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

FC6A 形アナログ I/O モジュール

製品形番：FC6A-L03CN、FC6A-J4CN

※バージョン番号（HW）：V200、システムソフトウェアバージョン：1.00 または 1.01

現象

本現象の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

対策方法

上記現象が発生した場合、WindLDR Ver.8.6.1（Automation Organizer Ver.3.9.0）以降のバージョンに収録されているアナログ I/O モジュールのシステムソフトウェアバージョン 1.02 をダウンロードしてください。

ソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで公開しております。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

以上