

SW1A形 Automation Organizer 不具合のご案内

MICROSmart シリーズ FC5A 形

FC5A形 Web サーバーCPU モジュールにおいて、SNTP 設定でタイムゾーンにマイナスのオフセット値を設定すると、タイムゾーンオフセットによる時刻調整が使えない不具合が発生することを確認しましたのでご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- FC5A形 Web サーバーCPU モジュール
 - FC5A-D12K1E形、FC5A-D12S1E形 システムソフトウェア：Ver.1.00～Ver.1.31

- SW1A形 Automation Organizer Ver.1.51～Ver.3.14 (WindLDR Ver.6.41～Ver.8.1.2) に収録されている以下のシステムソフトウェア
 - ・FC5A形 Web サーバーCPU モジュールのシステムソフトウェア：Ver.1.00～Ver.1.31製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016003-1](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。