

SW1A形 Automation Organizer 不具合のご案内**MICROSmart シリーズ FC6A 形オールインワンタイプ**

FC6A 形オールインワンタイプ CPU モジュールおよび HMI モジュールにおいて、FC6A 形 HMI モジュールを組合せてご使用いただく場合に、ユーザプログラムと FC6A 形システムソフトウェアを同時にダウンロード出来ない、HMI モジュールの E メール送信機能が正しく動作しない不具合が発生することを確認しましたのでご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

【FC6A 形オールインワンタイプ CPU モジュールの不具合について】

- FC6A 形オールインワンタイプ CPU モジュール
 - FC6A-C40*1*E 形、FC6A-C40*1*EJ 形 システムソフトウェア：Ver.1.02～Ver.1.05
- SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.10～Ver.3.14 (WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.1.2) に収録されている以下のシステムソフトウェア
 - ・FC6A 形オールインワンタイプ CPU モジュールのシステムソフトウェア：Ver.1.02～Ver.1.05製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

【FC6A 形 HMI モジュールの不具合について】

- FC6A 形 HMI モジュール
 - FC6A-PH1 形 システムソフトウェア：Ver.1.10～Ver.1.11
- SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.11～Ver.3.14 (WindLDR Ver.8.1.0～Ver.8.1.2) に収録されている以下のシステムソフトウェア
 - ・FC6A 形 HMI モジュールのシステムソフトウェア：Ver.1.10～Ver.1.11製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016004-1](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。