

SW1A形 Automation Organizer 不具合のご案内

MICROSmart シリーズ FC6A 形オールインワンタイプ CPU モジュール

FC6A形オールインワンタイプCPUモジュールにおいて4件の不具合が発生することを確認しましたのでご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- FC6A形オールインワンタイプCPUモジュール
 - FC6A-C16*1*E形、FC6A-C24*1*E形、FC6A-C40*1*E形、FC6A-C40*1*EJ形
システムソフトウェア：Ver.1.02～Ver.1.20
- SW1A形 Automation Organizer Ver.3.10～Ver.3.20(WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.2.0)
に収録されている以下のシステムソフトウェア
 - FC6A形オールインワンタイプCPUモジュールのシステムソフトウェア：Ver.1.02～Ver.1.20
製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016022-1](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

FC6A形オールインワンタイプCPUモジュールのシステムソフトウェアのバージョン確認手順

WindLDRのPLCステータス画面でご確認いただけます。

PLCステータス画面

