

**ソフトウェア不具合のご案内****SW1A形 Automation Organizer WindLDR、 WindO/I-NV3**

FC5A形/FC6A形 MICROSmart、ならびに FT1A形 SmartAXIS において、不具合が発生することを確認しましたのでご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

**対象製品**

- (1) SW1A形 Automation Organizer Ver.1.00 ~ Ver.3.20  
(WindLDR Ver.6.00 ~ Ver.8.2.0)  
製品形番：SW1A-W1C

上記バージョンの WindLDR を使用している場合、以下の製品で問題が発生いたします。

- FC5A形 MICROSmart
  - FC5A-C10R2\*、FC5A-C16R2\*、FC5A-C24R2\*、FC5A-D16\*1、FC5A-D32\*3、FC5A-D12\*1E
- FC6A形 MICROSmart
  - FC6A-C16\*1\*E、FC6A-C24\*1\*E、FC6A-C40\*1\*E、FC6A-C40\*1\*EJ
- FT1A形 SmartAXIS Pro/Lite
  - FT1A-\*12R\*、FT1A-\*24R\*、FT1A-\*40R\*、FT1A-\*48\*

- (2) SW1A形 Automation Organizer Ver.3.20  
(WindO/I-NV3 Ver.5.29)  
製品形番：SW1A-W1C

上記バージョンの WindO/I-NV3 を使用している場合、以下の製品で問題が発生いたします。

- FT1A形 SmartAXIS Touch
  - FT1A-\*12RA-\*、FT1A-\*14\*

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

**不具合内容**

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016024-1](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。