

## チラシ訂正表

チラシの記載内容において誤りがありました。  
お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

### ●対象チラシ

V1164-0 エッジスイッチ HK2 形

### ●対応方法

修正後のPDF（V1164-1 とする）を当社WEBサイトに掲載いたします。

チラシ増刷時に改訂版を発行いたします。

### ●訂正内容

**表面** 下記の部分の対象形番に記載漏れがありました。「HK2L-B 形」を追記いたしました。

誤	正
<p style="text-align: center;"><b>セーフティエッジスイッチ</b></p> <p>セーフティエッジスイッチは安全リレーモジュール（HR6S-AK形）との組合わせでEC型式認証を取得。</p> <p>対象形番：HK2F-B形、HK2G-B形、HK2H-B形</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ TÜV NORDによる認証品</li> <li>・ 適用規格：EN ISO13856-2：2013、EN 12978：2003+A1：2009</li> <li>・ 機能安全：カテゴリ3、PLd（ISO13849-1）</li> </ul> <div style="text-align: right;">  <p>HR6S-AK形</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>セーフティエッジスイッチ</b></p> <p>セーフティエッジスイッチは安全リレーモジュール（HR6S-AK形）との組合わせでEC型式認証を取得。</p> <p>対象形番：HK2F-B形、HK2G-B形、HK2H-B形、<b>HK2L-B形</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ TÜV NORDによる認証品</li> <li>・ 適用規格：EN ISO13856-2：2013、EN 12978：2003+A1：2009</li> <li>・ 機能安全：カテゴリ3、PLd（ISO13849-1）</li> </ul> <div style="text-align: right;">  <p>HR6S-AK形</p> </div>

以上