

システムソフトウェア不具合のご連絡

FC5A 形 CPU モジュール

FC5A 形 CPU モジュールにおいて不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しておりますので、以下 URL よりご確認をお願いいたします。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対象製品

FC5A 形 CPU モジュール全機種（Ver.100、Ver.101、Ver.105、Ver.110、Ver.112、Ver.200、Ver.210、Ver.211、Ver.220、Ver.221）

対処方法

本不具合は Ver.223 で修正されます。

弊社ホームページに公開している Automation Organizer Ver.1.22 に付属のシステムアップデート機能により、Ver.223 へのアップデートが行えます。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より Automation Organizer Ver.1.22 バージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpja/ao/dl/>