

システムソフトウェアの不具合および対処方法のご連絡

FC5A 形 CPU モジュール

FC5A 形スリムタイプ Web サーバーCPU モジュールにおいて、不具合が発生することを確認しましたので、以下の通り内容および対処方法についてご連絡いたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

不具合内容

- ・ Ethernet のコネクション設定
- ・ 特殊データレジスタを使ったネットワークアドレスの設定
- ・ Eメール本文に埋め込まれたデータレジスタの値

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「[IDEC メンバサイト](http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html)」に掲載しております。
以下 URL よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

対象製品

対象製品は、FC5A 形 CPU モジュールの以下の機種およびバージョンです。

機種：FC5A-D12S1E、FC5A-D12K1E

バージョン：Ver.100

対処方法

本不具合は、システムソフトウェア Ver.110 をお使いいただくことで修正されます。

お手持ちの製品のシステムソフトウェアをご確認いただき、該当している場合は、お手数ですが Ver.110 へのアップデートをお願いします。

アップデートは、Automation Organizer Ver.1.60(WindLDR Ver.6.42)に付属の FC5A システムプログラムダウンロード機能により行えます。

弊社ホームページ「[IDEC メンバサイト](http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html)」より、Automation Organizer Ver.1.60 へのバージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用いただきますようお願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpja/ao/dl/>

以上