

## コピープロテクト不具合のご連絡

### FL1E 形スマートリレー ベースモジュール

FL1E 形スマートリレー ベースモジュールとメモリカートリッジを組み合わせて使用した際、特定の操作を行うことで、意図した動作を行わない不具合が発見されましたのでご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

#### 不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。以下 URL よりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

[http://www.idec.com/jpia/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

#### 対象製品

この不具合はディスプレイ LCD ディスプレイ付きの機種で発生しますが、ファームウェア全機種で行うため、おのこのバージョン番号が変わります。

不具合対象機種とファームウェアアップデート前のバージョン番号、アップデート後のバージョン番号は下表のとおりです。

	不具合対象 機種	不具合対象の バージョン番号	アップデート後の バージョン番号
FL1E-H12SND	○	1 ~ 6	7
FL1E-H12RCC	○	1 ~ 7	8
FL1E-H12RCA	○	1 ~ 7	8
FL1E-H12RCE	○	1 ~ 7	8
FL1E-B12RCC		1 ~ 7	8
FL1E-B12RCA		1 ~ 7	8
FL1E-B12RCE		1 ~ 7	8



バージョン番号は本体表面に印字しております。