

**SW1A形 Automation Organizer
アプリケーションソフトウェア不具合のご連絡**

Automation Organizer Ver.2.00 ~ Ver.2.01 の WindO/I-NV3 において、ラダープログラムモタを実行した場合、内部リレー、シフトレジスタの ON/OFF 状態が正しく表示されない不具合が発生することを確認いたしました。

本不具合は Ver.2.02 にて改修いたします。なお、Ver.2.02 は 5 月末頃にご用意させていただきます。準備ができ次第、弊社メンバサイトに公開いたしますので、バージョンアップしていただきますようお願いいたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

SW1A形 Automation Organizer Ver.2.00 ~ Ver.2.01
(WindO/I-NV3 Ver.5.00 ~ Ver.5.01)
製品形番「SW1A-W1C」

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindO/I-NV3 を使用している場合、以下の機種で問題が発生いたします。
FT1A形 SmartAXIS Touch : FT1A-C12RA-*, FT1A-M12RA-*

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。
以下 URL よりご確認くださいようお願い申し上げます。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

対処方法

本不具合は Automation Organizer Ver.2.02 (WindO/I-NV3 Ver.5.02) で修正されます。お手持ちの製品のシステムソフトウェアをご確認いただき、該当している場合は、お手数ですが Ver.2.02 へのアップデートをお願いします。

アップデートは、弊社ホームページで公開している Automation Organizer Ver.2.02 (WindO/I-NV3 Ver.5.02) のインストーラーにて行っていただけます。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、Automation Organizer Ver.2.02 へのバージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用くださいますようお願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpja/ao/dl/>