

ソフトウェア不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer(WindLDR)

WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.1.1 (Automation Organizer Ver.3.10～Ver.3.12) に収録されている FC6A 形 MICROSmart オールインワンタイプ CPU モジュールのシステムソフトウェア (Ver.1.00～1.03) において、4 件の不具合が発生することを確認しましたのでご連絡いたします。

対象製品

□ FC6A 形 MICROSmart

FC6A-C16*1*E システムソフトウェア Ver.1.00 ～ 1.03

FC6A-C24*1*E システムソフトウェア Ver.1.00 ～ 1.03

FC6A-C40*1*E システムソフトウェア Ver.1.00 ～ 1.03

FC6A-C40*1*EJ システムソフトウェア Ver.1.00 ～ 1.03

□ SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.10～Ver.3.12 (WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.1.1) に収録されている FC6A 形 MICROSmart オールインワンタイプ CPU モジュールのシステムソフトウェア (Ver.1.00～1.03)

製品形番：SW1A-W1C

※ 弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しておりますので、以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容についてご不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

FC6A 形本体に内蔵されているシステムソフトウェアのバージョンは、WindLDR の PLC ステータス画面でご確認ください。

