

Think Automation and beyond...

2018年2月20日 A-2017087

ソフトウェア不具合のご連絡

FC6A 形 MICROSmart

FC6A 形 MICROSmart において、以下の不具合が発生することを確認いたしました。 お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- □ FC6A 形 All-in-One CPU モジュール システムソフトウェア Ver.1.02 ~ Ver.1.60
 - FC6A-C16*1*E FC6A-C24*1*E FC6A-C40*1*E FC6A-C40*1*EJ
- □ FC6A 形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア Ver.1.00 ~ Ver1.01
 - FC6A-D16*1CEE、FC6A-D32*3CEE
- □ WindLDR Ver.8.0.0~Ver.8.7.1 (SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.1.0~Ver.3.10.1) 製品形番:SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。 上記バージョンの WindLDR をご使用の場合、以下の機種で不具合が発生します。

- FC6A 形 CPU モジュール
 - •FC6A-C16*1*E •FC6A-C24*1*E •FC6A-C40*1*E •FC6A-C40*1*EJ
 - FC6A-D16*1CEE FC6A-D32*3CEE

■ 不具合内容 / 暫定対策

本不具合の詳細内容は、以下 URL よりご確認ください。

A-2017087S

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

恒久対策

上記不具合は、Automation Organizer Ver.3.10.2 に収録される下記バージョンのソフトウェアで修正いたします。

- ☐ WindLDR Ver.8.7.2
- ロ FC6A 形 All-in-One CPU モジュール システムソフトウェア Ver1.63
- □ FC6A 形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア Ver1.02

不具合修正版のソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで 2 月 19 日に公開する予定です。最新版公開後、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

http://www.idec.com/jpja/ao/

システムソフトウェアのバージョン確認手順

お手元のFC6A形CPUモジュールに内蔵されているシステムソフトウェアのバージョンは、WindLDRのPLCステータス画面でご確認いただけます。