

## ソフトウェア不具合のご連絡

### FC6A 形 MICRO Smart

FC6A 形 MICRO Smart において、以下の不具合が発生することを確認いたしました。  
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

#### 対象製品

WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.9.0 (SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.1.0～Ver.3.12.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindLDR を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

#### □ FC6A 形 CPU モジュール

##### • FC6A 形 All-in-One :

FC6A-C16\*1\*、FC6A-C24\*1\*、FC6A-C40\*1\* Ver.1.02 ～ 1.70

##### • FC6A 形 Plus :

FC6A-D16\*1CEE、FC6A-D32\*3CEE Ver.1.00 ～ 1.20

#### 対象の使い方と不具合項目

1. FC6A-D32\*3CEE の本体内蔵の出力が OFF する場合がある
2. FC6A 形でカウンタコンペア命令をお使いの場合
3. FC6A 形で SD メモリカード内に格納したユーザープログラムがダウンロードできない場合がある
4. ユーザー通信受信命令またはイーサネットユーザー通信受信命令をお使いの場合、命令が正常終了しない場合がある
5. シフト・ライト命令、シフト・レフト命令の S1 に間接指定を設定している場合

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。  
以下よりご確認ください。

こちら [A-2018064S](http://www.idec.com/jpja/ao/A-2018064S)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

#### 恒久対策

上記の不具合は、Automation Organizer Ver.3.13.0に収録される下記バージョンのソフトウェアで修正いたします。

□ WindLDR Ver.8.10.0

□ FC6A 形 All-in-One CPU モジュール システムソフトウェア Ver1.80


□ FC6A 形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア Ver1.30

不具合修正版のソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページに 11 月下旬に公開する予定です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用ください。よろしくお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

## ■ システムソフトウェアのバージョン確認手順

お手元の FC6A 形 CPU モジュールに内蔵されているシステムソフトウェアのバージョンは、WindLDR の PLC ステータス画面でご確認いただけます。



以上