

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A 形 Automation Organizer WindLDR

SW1A 形 Automation Organizer に収録のソフトウェア WindLDR において、ソフトウェアに起因する現象が発生することを確認いたしました。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

WindLDR Ver.7.0～Ver.8.6.2（SW1A 形 Automation Organizer Ver. 2.00～Ver.3.9.1）

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindLDR を使用している場合、以下の機種で現象が発生します。

- FT1A 形 SmartAXIS Lite/Pro
FT1A-*24R*、FT1A-*40R*、FT1A-*48**

現象／暫定的回避方法

本現象の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下よりご確認ください。

こちら [A-2018077S](#)

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

恒久対策方法

Automation Organizer Ver.3.10.0 に収録される下記バージョンのソフトウェアで対応しております。

- WindLDR Ver.8.7.0

ソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで公開しております。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

以上