

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindLDR、WindO/I-NV3

SW1A形 Automation Organizer に収録のソフトウェア WindLDR、WindO/I-NV3 において、ソフトウェアに起因する現象が発生することを確認いたしました。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

WindLDR Ver.7.03～Ver.8.10.0 (SW1A形 Automation Organizer Ver. 2.11～Ver.3.13.0)

WindO/I-NV3 Ver.5.03～Ver.5.64 (SW1A形 Automation Organizer Ver. 2.11～Ver.3.13.0)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindLDR を使用している場合、以下の機種で現象が発生します。

- FT1A形 SmartAXIS Lite/Pro
FT1A-*12R*、FT1A-*24R*、FT1A-*40R*、FT1A-*48**
- FT1A形 SmartAXIS Touch
FT1A-*12RA-*、FT1A-*14*A-*
- FC6A形 MICROSmart
FC6A-C16*1*E、FC6A-C24*1*E、FC6A-C40*1*E、FC6A-C40*1*EJ
FC6A-D16*1CEE、FC6A-D32*3CEE
- FC5A形 MICROSmart
FC5A-D32*3、FC5A-D12*1E

現象／暫定対策方法

本現象の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下よりご確認ください。

こちら [A-2018092S](#)

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

対策方法

Automation Organizer Ver.3.13.1 に収録される下記バージョンのソフトウェアで対応しております。

- WindLDR Ver.8.11.0
- WindO/I-NV3 Ver.5.65

ソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで2月下旬に公開する予定です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

以上