

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

FC6A形 MICROSmart

FC6A形 MICROSmartにおいて、ソフトウェアに起因する現象が発生することを確認いたしました。お客様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.10.0（SW1A形 Automation Organizer Ver.3.1.0～Ver.3.13.0）

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDECメンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindLDRを使用している場合、以下の機種で現象が発生します。

- FC6A形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア
FC6A形 Plus：FC6A-D16*1CEE、FC6A-D32*3CEE Ver.1.00～1.30

現象／暫定対策方法

本現象の詳細内容は、弊社ホームページ「IDECメンバサイト」に掲載しております。

以下よりご確認ください。

こちら [A-2018093S](#)

内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

対策方法

Automation Organizer Ver.3.13.1 に収録される下記バージョンのソフトウェアで対応しております。

- WindLDR Ver.8.11.0
- FC6A形 Plus CPU モジュール システムソフトウェア Ver.1.31


ソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで2月下旬に公開する予定です。

弊社ホームページ「IDECメンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

システムソフトウェアのバージョン確認手順

お手元の FC6A 形 CPU モジュールに内蔵されているシステムソフトウェアのバージョンは、WindLDR の PLC ステータス画面でご確認いただけます。



PLC ステータス画面

以上