

仕様変更のご案内

SE2L形 セーフティレーザスキャナ

SE2L形セーフティレーザスキャナの仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2020年3月生産分より順次実施

※ 実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。

対象製品

SE2L形セーフティレーザスキャナ 全2機種

- SE2L-H05LP形（ケーブルタイプ）
- SE2L-H05LPC形（コネクタタイプ）



変更内容

SE2L形本体の光学窓の汚れを検出するための部品（受光モジュール）を変更します。この変更に伴い、光学窓交換時に使用する調整ソフトウェア「SLS Optical Window Adjuster」（SE2L形本体に付属のCD-ROMに同梱）をバージョンアップします。

バージョンアップ前のソフトウェアでは、部品変更後のSE2L形本体の光学窓交換時の設定は行えませんが、バージョンアップ後のソフトウェアでは、部品変更前のSE2L形本体の光学窓交換時の設定も行えます。【参考 交換用光学窓：SE9Z-HS2-WD01（アクセサリ）】

なお、今回の変更では、SE2L形本体のファームウェアおよび設定ソフトウェアの変更はありません。また、外観、仕様、形番および価格の変更もありません。

識別表示

変更後は製品のシリアル番号の末尾を“F”に変更します。シリアル番号は、製品・個装ケースの両方に表示します。また、付属のCD-ROMは、CDラベルに「Version.2.31」を表示します。

<個装ケース>



<CDラベル>



<製品ラベル>



以上