

仕様変更のご案内

SE2L形 セーフティレーザスキャナ

SE2L形セーフティレーザスキャナに搭載している内部回路の変更と、これにともなうソフトウェアのバージョンアップについてご案内いたします。

実施時期

2020年11月生産分より順次実施

※ 実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。

対象製品

SE2L形 セーフティレーザスキャナ 全2機種

- SE2L-H5LP形 (ケーブルタイプ)
- SE2L-H05LPC形 (コネクタタイプ)

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。



変更内容

SE2L形本体の内部回路の変更とこれにともなうソフトウェア「SLS Optical Window Adjuster」(SE2L形本体に同梱の CD-ROM) のバージョンアップを実施し、「SLS Optical Window Adjuster」は「Ver.1.0.1」から「Ver.1.0.2」になります。


バージョンアップ前のソフトウェアは、変更後のSE2L形本体の光学窓交換時の設定はおこなえませんが、バージョンアップ後のソフトウェアは、変更前のSE2L形本体の光学窓交換時の設定もおこなえます。

なお、今回の仕様変更では、SE2L形本体のファームウェアおよび設定ソフトウェアの変更はありません。また、外観、その他の仕様、形番および価格などの変更もありません。

識別表示

変更後は製品のシリアル番号の末尾を“H”に変更します。シリアル番号は、製品・個装ケースの両方に表示します。また、付属のCD-ROMは、CDラベルに「Version.2.41」を表示します。

<個装ケース>



“H”マークの表示

<CDラベル>



“Version 2.41”の表示

<製品ラベル>



“H”マークの表示