

ソフトウェアバージョンアップについて

KW2D形 スマートRFIDリーダー

KW2D形スマートRFIDリーダーのシステムソフトウェアにおいて、以下1件の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は、以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

現象

KW2D形スマートRFIDリーダーに、複数のRFIDタグを1秒程度の間隔で交互にかざすと、「照合OK」のブザー音と緑色LEDが点灯しても、共有メモリにUIDが格納されない場合があります。

対象製品

KW2D形 設定ツール KW RFID Configurator (V1.1.0)

※今回の対策品でKW2D形 設定ツール KW RFID Configurator (V1.1.1) になります。

対策方法

弊社ホームページより「KW2D形 設定ツール KW RFID Configurator (V1.1.1)」がダウンロードできます。本ソフトウェアにより、KW2D形本体にシステムソフトウェアのバージョンをV1.1.1に書き換えてください。

※下記リンク先のページ下「ダウンロードはこちら」よりダウンロードいただけます。

https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/スイッチ/スマートRFIDリーダー/φ22-KW2D形-スマートRFIDリーダー/c/KW2D_Series

KW RFID Configurator V1.1.1で、KW2D形スマートRFIDリーダーに設定をダウンロードすると、「システムソフトウェアバージョンが異なります」と、バージョン更新のメッセージ(図1)が表示されますので、メッセージに従いシステムソフトウェアを更新してください。




図1 システムソフトウェアのバージョン更新のメッセージ

更新作業は以上となります。

実施時期

2021年2月9日

バージョン確認手順

ご使用いただいているKW RFID Configurator のバージョンおよびシステムソフトウェアバージョンは、メニューバーのヘルプ>バージョンでご確認いただけます。(図2)

また、KW2D 形 スマート RFID リーダのシステムソフトウェアのバージョンは、設定ツールのモニタ機能で本体と接続することによりご確認いただけます。(図3)




図2 KW RFID Configurator のバージョン情報



図3 設定ツールのモニタ画面