

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindO/I-NV4

Automation Organizer に収録の表示器プログラミングソフトウェア WindO/I-NV4 において、以下の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

対策方法

Automation Organizer Ver.3.24.0 に同梱される下記バージョンのソフトウェアで対応しております。

- WindO/I-NV4 Ver.1.16.1

Automation Organizer Ver.3.24.0 は 2021 年 11 月 29 日にリリースされます。

弊社ホームページより上記のバージョンまたはそれ以降のバージョンのインストーラ【システム統合ソフトウェア Automation Organizer アップデート版】をダウンロードし、インストールしてソフトウェアをアップグレードしてください。

<https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/RD/software/automation-organizer>

現象

【対象製品】

- WindO/I-NV4 Ver.1.13.0～Ver.1.16.0（Automation Organizer Ver.3.19.0～Ver.3.23.0）

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページからダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

【現象】

通信ドライバ設定が ABB の Totalflow G4/G5(RS232C/485) または Totalflow G4/G5(Ethernet) の場合、異なるデバイスアドレスを使った 2 つ以上の部品を画面に置き、プロジェクト ファイルを保存し、1 つの部品を削除し、再度保存します。保存したプロジェクト ファイルを開き、画面を開かずに保存すると、部品に設定したデバイス アドレスが消える、またはデバイス アドレスが別のデバイス アドレスに変わってしまいます。

【暫定的な回避方法】

回避方法はありません。「対策方法」に記載の内容を実施してください。