

仕様変更のご案内

FC6A形 MICROSmart 通信モジュールおよび Bluetooth カートリッジ

FC6A形 MICROSmart の通信モジュール（FC6A-SIF52*）および Bluetooth カートリッジ（FC6A-PC4）の仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2024年10月以降出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

対象製品

機種	形番
FC6A形通信モジュール	FC6A-SIF52、FC6A-SIF524
FC6A形 Bluetooth カートリッジ	FC6A-PC4

変更内容

FC6A形通信モジュールまたは Bluetooth カートリッジの電源 ON 時に行うシステムチェック処理を強化し、システム異常を検出した場合にはエラーステータス（システムアップデートエラー（※1、※2））を表示するように改善しました。

※1 通信モジュールおよび Bluetooth カートリッジのエラーは、WindLDR のモニタで確認できます。

※2 ステータスが“システムアップデートエラー”のとき、モジュールは動作を停止します。頻繁に発生する場合は、ハードウェアの故障の可能性がります。




図-1：通信モジュールおよび Bluetooth カートリッジのエラーの確認

■ 変更理由

システムチェック処理強化のため

※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

※本変更にかかわらず、現在エラーが発生していないものは、そのまま問題なくご利用いただけます。

■ 識別表示

変更後のハードウェア製品（通信モジュールおよび Bluetooth カートリッジ）の本体側面に表記しているバージョン番号を以下のとおり変更いたします。




図-2：ハードウェアのバージョン番号