

システムソフトウェア不具合のご連絡

FL1F 形 スマートリレー ベースモジュール

FL1F 形 スマートリレー ベースモジュールにおいて、一部機能をご利用になる場合に 2 件の不具合が発生することを確認いたしました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象機種および切替時期

本不具合の対象は、以下の機種およびバージョンです。

対象機種名	不具合の発生する 本体バージョン番号	不具合改修後の 本体バージョン番号	出荷切替時期
FL1F-H12SCD	1	3	2017年6月上旬
FL1F-H12RCE	2		2017年3月下旬
FL1F-B12RCE			2017年8月下旬
FL1F-H12RCA			2017年5月下旬
FL1F-B12RCA			2017年3月下旬
FL1F-H12RCC			2017年4月上旬
FL1F-B12RCC			2017年7月下旬

上記切替時期以降、順次切り替え致します。ただし、流通在庫等の状況により、実際にお届けできる時期が変わる場合があります。

対象製品

上記バージョンの FL1F 形ベースモジュールにおいて、データログ機能および年間タイムスイッチ FB（ファンクションブロック）をお使いになる場合に、2 件の不具合が発生いたします。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバースایت」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

暫定対策

この不具合の暫定対策はございません。

不具合に該当する機能をお使いになるお客様は、お手数ですが弊社営業までご連絡をお願いいたします。

恒久対策

バージョン 3 をご使用ください。

以上