

ソフトウェア不具合のご連絡

FC6A形 MICROSmart

FC6A形 MICROSmartにおいて、以下の不具合が発生することを確認いたしました。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

■ 対象製品

- FC6A形 HMI モジュール システムソフトウェア Ver.1.10 ~ 1.52
 - ・FC6A-PH1

- SW1A形 Automation Organizer Ver.3.1.1~Ver.3.10.0 (WindLDR Ver.8.1.0~Ver.8.7.0) に収録のFC6A形 HMI モジュールのシステムソフトウェア Ver.1.10~1.52
製品形番：SW1A-W1C
※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

■ 不具合内容 / 暫定対策

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。
以下 URL よりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

■ 恒久対策

上記不具合は、WindLDR Ver.8.7.1 (Automation Organizer Ver.3.10.1) に収録される下記バージョンのソフトウェアで修正いたします。
・FC6A形 HMI モジュール システムソフトウェア Ver.1.53

不具合修正版のソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで1月9日に公開する予定です。最新版公開後、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいますようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>