

ソフトウェア不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindLDR

SW1A形 Automation Organizer に同梱のソフトウェア WindLDR において、MSG 命令およびデバイス編集ダイアログでデバイスや定数を変更する場合に不具合が発生することを確認いたしました。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

WindLDR Ver.8.0.0～Ver.8.9.0 (SW1A形 Automation Organizer Ver.3.10～Ver.3.12.0)
製品形番：SW1A-W1C
※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも対象となります。

不具合内容・暫定対策

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。以下よりご確認ください。

こちら [A-2018039S](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

恒久対策

上記の不具合は、Automation Organizer Ver.3.12.1 に同梱される下記バージョンのソフトウェアで修正いたします。

□ WindLDR Ver.8.9.1

不具合修正版のソフトウェアのインストーラは、弊社ホームページで8月28日に公開しております。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」よりインストーラをダウンロードし、インストールしてご使用くださいようお願いいたします。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>

以上