

USB ドライバーのインストールと確認

1 インストール方法




MICRO/I とパソコンを接続する前に、WindO/I-NV4 をあらかじめインストールする必要があります。いずれのソフトウェアもインストールしていないパソコンに接続すると、ドライバーソフトウェアのインストールを要求されます。その場合は、いったんキャンセルしてから、WindO/I-NV4 をインストールしてください。

1.1 Windows10/8

次の手順に従って、USB ドライバーをインストールします。

- 1 電源の入っている MICRO/I の USB インターフェイスと、起動しているパソコンの USB ポートを USB ケーブルで接続します。



- 2 タスクバーにアイコンが表示されます。クリックすると進捗ダイアログボックスが表示されます。




既に USB ドライバーがインストールされている場合、進捗ダイアログボックスが表示されません。
2 ページ「2 確認方法」へ進んで、USB ドライバーが正常にインストールされているか確認してください。

- 3 インストールが完了するとタスクバーのアイコンが自動的に消えます。
以上で USB ドライバーのインストールが完了します。


1.2 Windows 7

次の手順に従って、USB ドライバーをインストールします。

- 1 電源の入っている MICRO/I の USB インターフェイスと、起動しているパソコンの USB ポートを USB ケーブルで接続します。



- 2 デスクトップの右下に次のような吹き出しが表示されます。



- 3 デスクトップの右下に「デバイスを使用する準備ができました。」という吹き出しが表示されます。
以上で USB ドライバーのインストールが完了します。

2 確認方法

USB ドライバーを正常にインストールしているか、および MICRO/I を正常に認識しているかは、次の方法で確認できます。

1 デバイスマネージャーを表示します。

■ Windows 10

タスクバーの検索ボックスに「デバイス マネージャー」と入力し、メニューから選択します。

■ Windows 8

スタート画面で右クリックし、[すべてのアプリ]、[コントロールパネル]、[ハードウェアとサウンド] の順でクリックします。
[ハードウェアとサウンド] ダイアログボックスで [デバイスマネージャー] をクリックします。


■ Windows 7

[スタート] ボタン、[コントロール パネル]、[システムとセキュリティ]、[デバイスマネージャー] の順でクリックします。

2 「ポート (COM と LPT)」をクリックします。

次のデバイス名が表示されている場合は、USB ドライバーが正常にインストールされ、MICRO/I を認識しています。

- IDEC USB CDC ACM. (XXXX) (XXXX はポート名)



- デバイス名は、USB ケーブルを取り外したり、MICRO/I の電源を切ると消えます。
- MICRO/I の電源を入れ、USB ケーブルで接続した場合に、デバイス名が「不明なデバイス」と表示されたり、「？」マークが表示されたりする場合は、USB ドライバーを正常に認識していない可能性があります。USB ケーブルをいったん取り外し、MICRO/I の電源を切ったあとで、再度 MICRO/I の電源を入れて接続し、USB ドライバーを認識していることを確認ください。それでも認識しない場合は、いったん USB ドライバーをデバイスマネージャーで削除してから、USB ドライバーを再インストールしてください。